

	Numero_matricol	Targa	Marca	Modello
1	1217	EK994MR	IRISBUS ITALIA	491E/3P
	1649	CG339TT	IRISBUS ITALIA	491E/3P
2				
3	1650	FW989XD	IRISBUS ITALIA	491E/3P
4	3202	DF524NH	BREDAMENARINI	M 240/SIZ-A
	3203	DF525NH	BREDAMENARINI	M 240/SIZ-A
5				
	3204	DF526NH	BREDAMENARINI	M 240/SIZ-A
6				
7	3205	DH279CA	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
8	3206	FS728WL	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
9	3208	FL786PX	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
10	3210	FP857DT	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
11	3211	FW106XA	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
12	3212	FN810CT	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
13	3214	FS747WL	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
14	3216	EK995MR	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
15	3217	FR030RE	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
16	3219	DH293CA	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
17	3221	FV503EA	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
18	3222	FP912DT	BREDAMENARINI	M 240/LU 3P
19	3601	DA295YN	BREDAMENARINIBUS	M 240/SI
20	3603	DA297YN	BREDAMENARINIBUS	M 240/SI
21	3604	FP948DT	BREDAMENARINIBUS	M 240/SI
	3607	DA301YN	BREDAMENARINIBUS	M 240/SI
22				
23	3610	DA304YN	BREDAMENARINIBUS	M 240/SI
24	3905	DB202LE	BREDAMENARINIBUS	M 231/V
25	3906	DB203LE	BREDAMENARINIBUS	M 231/V
26	3907	DB204LE	BREDAMENARINIBUS	M 231/V
	3908	FS746WL	BREDAMENARINIBUS	M 231/V
27				
28	3909	DB206LE	BREDAMENARINIBUS	M 231/V
	3910	DB207LE	BREDAMENARINIBUS	M 231/V
29				
30	3912	DB209LE	BREDAMENARINIBUS	M 231/V

Situazione al 22/10/2019
servizio
SOCCORSO X INFILTRAZIONE M.M. (SUPPORTO ADESCATORE FILTRO GASOLIO) 12-10-19
servizio
Servizio
NON COMPRIME ARIA (SOCC POLO REPUBBLICA) 15/10/2019
IMPIANTO ELETTRICO SENSORE COPPA OLIO MOTORE GUASTO 14/10/2019
FS da 26/10/18 PERDITA ACQUA(TESTA MOTORE)
INFILTRAZIONE ARIA ALLA POMPA 30/09/2019
Servizio
Servizio
LA POMPA PERDE ACQUA 18/10/2019
Servizio
Servizio
AMMORT. ANT. SX LOGORO M.M. 16/10/2019
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
FRENANDO TIRA A DX 20/10/2019
FRENANDO TIRA A DX 17/10/2019
app collaudo
PERDE ARIA E PUZZA DI CONDENZA DENTRO LA VETT. (SOST. COMPRESSORE EPULIRE TUBAZIONE) 21/10/2019
SOSTITUZIONE MOTORE (20/04/2017
Servizio
Servizio
Servizio
TOGLIENDO IL FRNO DI STAZIONAMENTO PERDE ARIA 21/10/2019
STERZA CHE SI BLOCCA 23-09-19
Fs dal 08/04/16 AVVIAMENTO E INF. ARIA POMPA
Servizio